

Driftstörnings- och skaderapport

Driftstörning
Skada

La 3.56

Rapport nr

från Ljusdal

drc.

den 27 / 3 19 56

0 36

Kalkyl nr

Driftavbrottets omfattning

Kontaktledningen & bandelarna

Hjälpkraftledningen & bandelarna

Ls - Ob, Kls - Shm

Ls - Lot

Driftstörningen började

Skadan inträffade

kl

För störningsbegränsning utfördes följande manövrer

Fransk Brytare	K S 1	21+A	B1 1	23+A	B1 2	B 11							
i	Lot	Ksö	Ksö	Små	Små	Lot							
från kl	6.26	6.30	6.30	6.37	6.37								
till kl	6.38	22.14	22.10	22.15		6.47							

Driften & kontaktledningsnätet återupptogs provisoriskt kl normalt kl 22.15

" & hjälpkraftledningen " " kl " kl

Driftavbrottets varaktighet 952 min

Driftstörd banlängd 10 km
(efter sektionering)

Skadade delens plats:

Linje eller bangård Små - Ksö spår st br

Drift- eller kopplingscentral

Närmare spec i anl

Tåg som försenats 10 min eller mera

tåg nr

Ledningspersonal i	Antal man	Alarmerades kl	Utryckte kl	Med	Intrf på arb pl kl	Summa arbetstid tim
Ljusdal	3	6.30	7.00	Bil	7.50	
"	5	6.30	7.30	Arbetståg	11.00	
Ockelbo	6	7.00	7.00	"	10.30	

Övriga anteckningar 6 st ktl-stolpar nedkördes och ktl nedriven på en sträcka av 400 m.
Nya ktl-stolpar uppsatta och ny ktl framdragen. Hjälpkraftledningen
framdrags så fort omständigheterna medge detta.

Överlämnas i av-
skrift tillEbr Cst
Dc Gc

Ljusdal den 28.3.56

Erik Eriksson

tjfr

drcf

Dnr IV dc 6 1114

Sgr 1852

Ds, Keiö, Kmiö, Kbiö,
Kti

Östersund den 5.4.56

H Rosell

esf