

Utdrag ur vagnmärkningsböckerna för de vagnar som framfördes i tåg 93 den 27.3.56 på sträckan Ljusdal-Bollnäs. Utdraget avser endast märkningar angående vagnarnas gångegenskaper.

Litt	Nr	Dato	Ann	Dato	Vidtagna åtgärder
BCo7b	3962	27.3.53	Knackningar, gnissel	28.3	Felet ej lokaliserat
"	"	24.7.53	Hjulringar under Cavd börjar lossna	25.7	Undersökta
"	"	3.1.55	Slag i hjul, santliga	5.1	Santl hjul utbytta
"	"	18.3.55	Brons avstängd, tjuvbrons, slag i hjul	31.3	Prov Fonteboda
"	"	18.9.55	Vid hög fart skakningar under kl II	19.9	Å-rep av bronsstag
"	"	30.9.55	Hödbronsventil läck	30.9	Tätad
"	"	2.10.55	"	2.10	"
"	"	21.11.55	Vid hög fart skakningar under kl II	21.10	Kardanaxel utbytt
Co4c	3313	-	-	-	-
ACo4	2919	17.2.56	-	17.2	Hjul utbytta
"	"	14.3.56	-	14.3	Utbytt 3 st hjul, lösa hjulr.
Co14	4010	12.2.54	Bronsavst lossar ej	14.2	Hjälpventil utbytt. Bronsen provad
"	"	20.2.54	Slag i hjul	21.2	Undersökt
"	"	20.9.55	Vagn går illa. Hårda ljud	20.9	Undersökt. Felet ej lokaliserat
"	"	19.9.55	"	"	"
"	"	17.7.55	Boggiagnissel	20.7	"
"	"	3.8.55	"	5.8	Centrum, slickklossar och draginr sårda.
"	"	26.8.55	Vagnen "skriker" när den vagnar i sidled	29.8	Undersökt. Felet ej lokaliserat
"	"	13.2.56	Slag i hjul	17.2	Ött hjulpar utbytt
ACo4	2896	10.9.55	-	10.9	Santl hjul butta, slitna flänsar
"	"	-	Bärfjäderstropp	14.9	En vaggfjäderstropp utbytt
"	"	23.3.56	Vagn satt för slag i hjul	23.3	två hjulpar utbytta
"	3814	-	-	-	-