

Förarerapport "Händelserapport"

Bollnäs

lokstation

Åg nr 10139 den 27 / 2 1956 Fordon litt Da nr 905

Förare *) 231012 Abrahamsson

Biträde Sandström

Station	Försening		Axlar	Vagn- vikt Ton	Broms- vikt Ton	Orsak
	Ank. min.	Avg. min.				
Åg		20	50	571	503	Sen ank
Lst	14	30				22
Ba	30					

Tillverkningsåret å ovanstående lok var 1956 varför det-
samma i Åg äntades med hög förväntan på goda gångegen-
med på
skaper. En sämre färd avseende på dessa samt trygghets-
känsla, har ej tidigare gjorts. Biträdet samt en pass-
åkande förare i bakre hytten, var även fullt eniga om detta.
Var f ö så gott som omöjligt att vistas i bakhytten varför
passåkande föraren fann för gott, att efter ett par mils
äkning, att hålla fast sig i främre hytten i stället.
Slängar och krängningar, tvärs kast i kurvorna och detta
i förening med rädsla för urspårning, gjorde att vi med
lättnad avlämnade loket till ny personal i Ba - samtidigt