

Utdrag ur vagnannärkningsböckerna för de vagnar som framfördes i tåg 93 den 29.3.56 på sträckan Bollnäs-Kilafors. Utdraget avser endast anmärkning angående vagnarnas gångegenskaper.

Litt	Nr	Dato	Ann	Dato	Vidtagna åtgärder
ACo5	4433	9.2.55	Vagnen vibrerar. Under-	10.2	Undersökt. Felet ej
"	"	10.2.55	sök kardanax	15.2	lokaliserat
"	"	7.3.55	Vagnen vibrerar	9.3	Ingen ann på genera-
"	"	18.3.55	Vibrationer i vagnen	22.3	torn. Ljudet upp-
"	"	23.3.55	Vibrerande ljud gener.	25.3	står nor p g a is-
"	"	8.5.55	Kardan trasig	9.5	beläggning & fjädrar
"	"	3.9.55	Klagomål från resande	10.5	o ramverk
"	"	7.9.55	på vagnens dåliga gång	3.9	Anmält till vstr
"	"	7.9.55	Slingrar både i höjd-	9.9	Hjölö för åtgärd
"	"	18.9.55	led och sidledes. Om-	18.9	Justerat
"	"	21.9.55	sova	27.9	Kardanhjul utbytt
"	"	27.9.55	Resande klaga, vagnen		Vagnen undersökt, inga
"	"	30.9.55	knarrar. Boggie osmord		fel kan upptäckas.
"	"	2.2.56	Tjuvbrons. avstängd.	4.10	2 st krängningsh
"	"	2.2.56	V kränger i sidled.		
"	"	2.2.56	Knarrande ljud		
"	"	2.2.56	"Gnäller" under vagn-		
"	"	2.2.56	nen		
"	"	2.2.56	"-"		
"	"	2.2.56	"-"		
Po4	25896	23.2.56	Undersök hjulsetsorna		Santl hjul bytta
"	"	7.3.56	under boggien i andra		1 buffert samt bå-
"	"	7.3.56	änden. Poröst gods		da dragkrokarna
DFo18	4418	5.6.51	En buffertbalk skadad	15.6	Utb 2 hjulpar lösa
"	"	5.3.52	vid krock m m		ringar
ACo5	4426	27.7.54	Slag i hjul, små	20.3	Mrev Tontoboda
"	"	21.12.54	Vagnen "ristar"		
"	"	31.1.55	Fjäderbrott	22.12	Vagsfjäder utbytt
"	"	25.3.55	Vagnen går enl p	1.2	Undersökt
"	"	25.3.55	3 o 5. Res. klagar		
"	"	12.4.55	gång 3,5	25.3	Boggie utbytt
"	"	30.5.55	Fjäderbyte	13.4	En sidofjäder utbytt.
"	"	18.7.55	Fjäder trasig m.m.	2.6	Utbytt
"	"	24.3.56	Res.klagar vagnen kas-	18.7	Sidofjäder utbytt
"	"	24.3.56	tar i sidled		
"	"	24.3.56	Lösa hjulringar	27.3.56	3 axlar utbytta
BCo7b	4372	5.1.56	Slag i hjul avg Ky	7.1	Slagen obetydliga
"	"	24.2.56	" " "	25.2	i My
"	"	24.2.56	" " "	25.2	Slagen obetydliga

Litt	Nr	Dato	Anm	Dato	Vidtagna åtgärder
BCo7b	4362	16.1.55	Vibrationer i golvet, salongsavd, under gång	17.1	Gen.unders.intet fel
"	"	30.1.56	Broms avst tjuvbroms i handbromsändan	30.1	Bromsen provad utan anm.
Co8	4215	22.3.52	Slag i hjul	25.3	Obetydliga slag
"	"	23.3.53	" " "	26.3	Kan ej finna några slag
ACo4	3818	10.3.55	Under gång störande ljud under k.4-6	10.3	Undersökt utan anm.
"	"	22.3.55	Under gång störande ljud	22.3	Undersökt, kan ej finna något fel
"	"	14.4.55	Broms avstängd, tjuvb.	15.4	Bromsen provad utan anm.
"	"	14.7.55	Res.klaga k.4-6, vagnen slänger i sidled	16.7	Lyftning, smörjning av centrum och glidytor. Utbyte av slitna glidplåtar i vaggbalk
"	"	14.10.55	Slag i hjul	14.10	Undersökt, slagen troligen utbromsade
"	"	2.1.56	Generatoraxel av	4.1	Ny uppsatt
"	"	25.1.56	Vagnen skakar, generatorax.?	1.2	Generatorax utbytt
"	"	26.1.56	Vagnen gnisslar. Orsak snö o. is boggietrallorna	1.2	Lyft o. undersökt för dålig gång. Justering av 2 st boggier. Fastdragn. av 2 stötdämpare. Smord
Co8d	3595	2.1.46	Slag i hjul	9.1	3 hjul bytta
"	"	8.3.46	" " "	22.3	Rev. Tomtebodan
"	"	13.6.47	Broms avst tjuvbroms	14.6	Justerad
"	"	23.10.48	Slag i hjul	24.10	Endast obetydliga plåtor
"	"	12.3.49		12.3	Samtliga hjul utb. Bromsslåg
"	"	29.6.50	Generatorax av	30.6	Ny uppsatt
"	"	24.7.50		24.7	Kardanhjulet för lösa hjulringar
"	"	22.10.51	Slag i hjul, samtliga	14.11	Samtliga hjul svarvade
"	"	1.12.51	" " "	7.12	Hjulen utbytta
Co4c	3311	27.2.56	Stötdämparna fungerar ej bra. De slår över	28.2	Justerat
"	"	9.3.56	Ett surrande ljud under vagnen	10.3	Undersökt
"	"	28.3.56	Bromsen avstängd. Ledningsläcka till centrifugalr.	28.3	Läcka repad. Hjulaxel utbytt.
Co8c	2936		Medtagit uppg. från 46		
"	"	1.3.47	Slag i hjul	6.3	Rep. Notviken
"	"	18.3.47	Bromsplattor	19.3	4 hjul utbytta
"	"	11.2.48	Slag i hjul	16.2	3 " "
"	"	25.2.48	" " "	28.2	2 " "
"	"	11.2.49	Tjuvbroms, avstängd.	12.2	Provad, ingen anm.
"	"	7.5.49	Lös hjulring		
"	"	17.4.51	" "	18.4	Hjul utbytt
"	"	11.1.53	Vagnen krockad	24.2	M-rev. Hvst Varberg
"	"	22.3.56	Kardax nedmonterad	23.3	Ny uppsatt

Litt	Nr	Dato	Anm	Dato	Vidtagna åtgärder
Co14	2866	24.2.55	Lös hjulring	27.2	Utbytt
"	"	14.8.55	Lossningsvent.läck Broms avst	15.8	Lossningsv.utbytt
BCo7a	2472	23.1.53	Lös hjulring	11.2	M-rev Tillberga
"	"	18.2.53	Slag i hjul	24.2	Vagnen undersökt.Inga slag
"	"	26.2.53	Se ovanst.undersök. noggr.		
"	"	20.3.53	Slag i hjulen		